






	1	2	3	4	5	6	7	8	
A									A
B	运行指示 	报警指示 	故障指示 	安装开孔尺寸260*179				B	
C	电源启 	加紧/长尺 	前进/后退 					自动/模拟 	C
D	电源停 	切断/短尺 	复位 					急停 	D
E								E	
F			工程名称	设计	部门	日期	第 页		F
			项目名称	审核	修改	阶段	共 页		
	1	2	3	4	5	6	7	8	



1		2		3		4		5		6		7		8							
A	冷切飞锯专用驱动器料单														A						
	名称		描述			数量		备注		电机		功能说明		驱动器							
B	运动控制器		冷切飞锯专用驱动器			1				针脚		名称		针脚		名称					
	人机界面		10寸 显示屏			1				1		PE		外壳		PE					
	断路器		3P 根据实际选大小			1				6		SD+		5		SD+					
	交流接触器		根据实际选大小			1				4		SD-		7		SD-					
	电抗器		根据实际选大小			1				7		5V+		1		5V+					
C	开关电源		输入AC220V 输出DC24V 3A			1				5		5V-		8		5V-					
	测速编码器		2000P			1				驱动器与电机动力线插头线序											
	接近开关		锯车零位			1				电机		功能说明		驱动器							
	绿色指示灯		输入 DC 24V			1				阵脚		名称		针脚		名称					
	红色指示灯		输入 DC 24V			1				2/A		U				U					
D	黄色指示灯		输入 DC 24V			1				3/B		V				V					
	旋转按钮		二位 自锁 1开			1				4/C		W				W					
	旋转按钮		三位 自复位 2开			1				个别动力插头引脚名称为A B C											
	旋转按钮		三位 自锁 2开			1				驱动器与电机抱闸插头线序											
	急停按钮		红色蘑菇头按钮 1开			1				电机		功能说明		驱动器							
E	按钮		绿色 常开			1				针脚		名称		针脚		名称					
	按钮		黄色 常开			1				1		24V		3		24V					
	电源启动按钮		绿色 常开			1				2		0V		-		0V					
	电源停止按钮		红色 常闭			1				3				空							
	锯车电机					1															
F	进给电机					1															
	锯切电机					1															
1		2		3		4		5		6		7		8							
		工程名称						设计				部门				日期				第 页	
		项目名称						审核				修改				阶段				共 页	

15-25Kw驱动器外形尺寸图



工程名称		设计		部门		日期		第 页	
项目名称		审核		修改		阶段		共 页	

35-50Kw驱动器外形尺寸图



工程名称

设计

部门

日期

第 页

项目名称

审核

修改

阶段

共 页